निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षण कर्ता का नाम	:	विजय किरन आनन्द
निरीक्षण कर्ता का पदनाम	:	जिलाधिकारी, एटा
निरीक्षित स्थल	:	वाकलपुर–चपरई–सकीट–मलावन मार्ग
निरीक्षण का दिनांकः	:	27.03.2017

— — —

मेरे द्वारा दिनांकः 27.03.2017 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वाकलपुर–चपरई–सकीट–मलावन मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री वाहिद बक्श, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, एटा के साथ साथ अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

इस मार्ग पर सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2015 में कराया गया। उक्त मार्ग की लम्बाई 19.00 कि0मी0 का निर्माण लागत मु0 185.82 लाख रूपया से मैं0 ब्रन्जीत एण्ड कम्पनी द्वारा कराया गया है। मार्ग की कार्य की गुणवत्ता निम्न श्रेणी की पायी गई।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कस्वा सकीट से मलावन तक का कार्य अत्यंत निम्न श्रेणी का पाया गया। कस्वा सकीट के पास ग्राम बहादुर व नौरंगाबाद में सड़क पूरी तरह उखड़ी पड़ी हुई है। उक्त स्थलों पर पी0सी0 कार्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। उक्त मार्ग में कई स्थानों पर पैचबर्क भी दो–तीन दिन पूर्व ही कराया जाना परिलक्षित हो रहा था परन्तु पैचबर्क में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है।

आवादी क्षेत्रों में नाली का निर्माण नही कराया गया है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि ऑगणन में नाली निर्माण न