

## निरीक्षण टिप्पणी

|                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| निरीक्षण कर्ता का नाम   | : | विजय किरन आनन्द                 |
| निरीक्षण कर्ता का पदनाम | : | जिलाधिकारी, एटा                 |
| निरीक्षित स्थल          | : | हिन्दुस्तान लीवर से सरोनी मार्ग |
| निरीक्षण का दिनांक:     | : | 28.03.2017                      |

— — —

मेरे द्वारा दिनांक: 28.03.2017 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हिन्दुस्तान लीवर से सरोनी मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री वाहिद बक्श, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, एटा के साथ साथ अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

इस मार्ग पर सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2015-16 में राज्य सड़क निधि के अर्न्तगत कराया गया। उक्त मार्ग की लम्बाई 18.220 कि०मी० का निर्माण लागत मु० 175.92 लाख रूपया से कराया गया है। मार्ग की कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पायी गई।



निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त मार्ग में कई स्थानों पर पैचवर्क भी दो-तीन दिन पूर्व ही कराया जाना परिलक्षित हो रहा था परन्तु पैचवर्क में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है।

आवादी क्षेत्रों में नाली का निर्माण नहीं कराया गया है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि आँगणन में नाली निर्माण न होने के कारण निर्माण नहीं कराया गया है। सड़क निर्माण के उपरान्त दोनों को सफेद पट्टी नहीं बनायी गई है और न ही आवादी क्षेत्र में लाल पट्टी खींची गई है जिससे अतिक्रमण रोका जा सके। मौके पर बिटुमिन रोड को खुदवा कर नमूना प्राप्त किये गये जिनको परीक्षण हेतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भेजा जा रहा है तथा निरीक्षण के दौरान मार्ग निर्माण का ढलान भी नहीं दिया गया

