

निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षण कर्ता का नाम : विजय किरन आनन्द
निरीक्षण कर्ता का पदनाम : जिलाधिकारी, एटा
निरीक्षित स्थल : मैनपुरी, अलीगंज, पटियाली,
कादरगंज, बदायूँ मार्ग
निरीक्षण का दिनांक: : 10.04.2017

— — —

मेरे द्वारा दिनांक: 10.04.2017 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद एटा में मैनपुरी, अलीगंज, पटियाली, कादरगंज, बदायूँ मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री एम0के0 ठाकुर, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग एवं श्री संजीव कुमार, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग एटा के साथ साथ अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

इस मार्ग पर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य वर्ष 2013-14 में व्यापार विकास निधि के अर्न्तगत कराया गया। उक्त मार्ग की लम्बाई 23.460 कि0मी0 का निर्माण लागत मु0 3825.73 लाख रूपया से कराया गया है।



निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त मार्ग में कई स्थानों पर गड्ढे हैं आवादी क्षेत्रों में नाली का निर्माण नहीं कराया गया है। इस संबंध में सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि ऑगणन में नाली निर्माण न होने के कारण निर्माण नहीं कराया गया है। मौके पर भनऊघाट के पास से बिटुमिन रोड को खुदवा कर नमूना प्राप्त किये गये जिनको परीक्षण हेतु अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय भेजा जा रहा है तथा निरीक्षण के दौरान मार्ग निर्माण का ढलान भी नहीं दिया गया है जिससे जलभराव की समस्या से इंकार नहीं किया जा

