

निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षण कर्ता का नाम : अमित किशोर
निरीक्षण कर्ता का पदनाम : जिलाधिकारी, एटा
निरीक्षण इकाई का नाम : नगर, एटा
निरीक्षण का दिनांक: : 23.04.2017

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक: 23.04.2017 को प्रातः 10.30 बजे नगर, एटा का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था एवं सड़कों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री सतीश पाल, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा, श्री संजीव कुमार, उप जिलाधिकारी, एटा, श्री ए0एस0 भाटी, अधिशासी अभियंता, जल निगम, श्री वाहिद बक्श, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, श्री सुभाषवीर राजपूत, परियोजना अधिकारी, डूडा, श्री संजीव कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, रोडबेज, एटा श्री संतराम सरोज, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, एटा के अतिरिक्त अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

रोडबेज बस स्टेण्ड

रोडबेज बस स्टेण्ड पर यात्रियों के पेयजल हेतु आर0ओ0 सिस्टम अधिष्ठापित नहीं कराया गया है तथा मुख्य द्वार पर जल भराव की समस्या है। बस स्टेण्ड के मुख्य द्वार पर संचालित दुकानदारों द्वारा दुकान के सामने ही मुख्य मार्ग पर कूड़ा डाल दिया जाता है जिससे काफी गंदगी एकत्रित हो जाती है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है।



उक्त के अतिरिक्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि बस स्टेण्ड का फर्श नीचा होने के कारण जल भराव की समस्या बनी रहती है जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये:-

